



LEGENDA

Aree pericolose dal punto di vista dell'instabilità dei versanti

sl Aree a pericolosità potenziale di scivolamento degli orli di terrazzo

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico

vul1 Aree a vulnerabilità molto alta dell'acquifero freatico

vul2 Aree a vulnerabilità alta dell'acquifero freatico

olf Aree interessate dalla presenza di centri di pericolo: acciaieria Olifer-ACF S.p.A.

lgz Aree interessate dalla presenza di centri di pericolo: Nuova LGZ

dsg Aree interessate dalla presenza di centri di pericolo: discarica Cascina S. Giorgio

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico

in1 Aree di pertinenza fluviale: alveo attivo del Fiume Oglio e terrazzo inferiore

in2 Aree frequentemente inondabili: terrazzo intermedio del Fiume Oglio

in3 Aree inondabili con minore frequenza: terrazzo superiore del Fiume Oglio

trc Aree con moderato rischio di inondazione per tracimazione individuata con criteri geomorfologici

Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche


gt1 Aree prevalentemente ghiaioso-sabbiose con buona-discreta capacità portante

gt2 Aree con consistenti disomogeneità tessiture verticali e laterali

Aree di particolare interesse scientifico e naturalistico

ter Ambiti di tutela paesaggistica degli orli di terrazzo rettili

scala 1:7.500



TAV. 7

